

驻马店市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室

关于认真做好“五一”节日期间 安全防范工作的通知

各县区、市经济开发区、一体化示范区、高新技术产业开发区安防委（安委会），市安防委有关成员单位：

“五一”假期将至，旅游进入旺季，人流车流频繁。随着气候转暖，极端天气增加，引发安全事故的风险加大。为认真贯彻落实市委、市政府工作部署，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，有效防范各类生产安全事故发生，确保全市安全生产形势持续稳定，现就有关事项通知如下：

一、树牢红线意识，严格安全责任

各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，进一步增强红线意识、责任意识和风险意识，将“五一”期间安全防范工作摆到重要位置、突出位置，结合本地区、本行业领域工作实际，加强组织领导，全面分析评估本地区、本行业领域可能存在的安全风险，制定有效防范应对措施，采取多种手段加强抽查检查，摸排查清风险隐患点，集中力量进行整改，消除盲区、堵塞漏洞，全力防范化解重大安全风险。督促各类生产经营单位严格落实安全生产主体责任，依法履

行职责，切实加强安全管理，严防各类安全事故发生。

二、突出重点领域，强化安全监管

要针对“五一”期间群众出行活动增多、客运流量大幅攀升、旅游景区承载加大、野外活动增多的特点，紧盯重点领域，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，严密落实防范措施、严格加强安全监管，严防发生群死群伤事故。

（一）交通运输领域。假期期间，客运、货运流量激增，酒驾、疲劳驾驶、超载等违法违规行为增多，高速公路及景区周边道路易发生拥堵和交通事故。极端天气可能引发山洪、地质灾害，影响道路通行安全；部分临水临崖路段防护设施不足，易发生车辆坠崖事故。要加大对“三超一疲劳”的执法力度，加强对事故多发路段、车辆出行高峰时段的监管。要优化交通疏导方案，实时监测道路流量，及时预警拥堵和事故风险。加强对临水临崖、桥梁隧道等重点路段的巡查，完善防护设施。

（二）文化旅游领域。景区客流集中导致承载压力超限，玻璃栈道、索道等特种设备高频运行易“带病作业”。景区周边民宿、农家乐消防设施不足，电气线路老化易引发火灾。部分景区未设置安全警示标识，游客擅自进入危险区域。要加强景区特种设备日常检查维护，严格落实安全管理；对景区承载量进行动态监测，通过限流、分流等措施避免过度拥挤；要联合消防部门开展景区周边住宿场所消防安全专项检查，清理消防通道，更换老

化电气线路；在危险区域设置明显安全警示标识，配备专人巡逻劝导。

（三）消防安全领域。商场、酒店、娱乐场所等人员密集区域电气设备负荷过高，临时搭建物及易燃装饰材料易引发火灾；景区、夜市等场所消防通道堵塞、应急照明失效；部分企业违规储存、使用易燃易爆物品。要加强对人员密集场所消防安全检查，清理消防通道，强化防火知识宣传培训；加强对森林景区、林场的火源管控，设置防火隔离带，禁止野外用火；督促生产经营单位规范易燃易爆物品储存，定期检测电气线路和消防设施；完善应急预案，组织消防演练，提高应急处置能力。

（四）大型聚集性活动方面。大型群众性活动增多，易引发踩踏、挤压事故；临时搭建的舞台、看台结构稳定性不足；消防设施配备不足、疏散通道堵塞；极端天气可能造成户外设施倒塌、漏电短路等意外。要严格审批流程，确保活动场地规划符合消防、疏散、承载能力等标准；督促活动主办方制定详细应急预案，配备充足安保力量和应急设备，在关键位置设置明显安全标识和分流引导措施；加强对临时设施的搭建验收和动态巡检，重点排查电气线路、钢结构稳定性；建立多部门联动机制，实时共享天气预警信息。

（五）燃气领域。餐饮场所、夜市等用气集中区域，燃气管道老化、阀门泄漏等问题突出；违规使用瓶装液化气现象普遍；

部分用户私自改装燃气设施，存在安全隐患；燃气泄漏后易引发爆炸事故。要加强对餐饮场所、夜市的燃气安全检查，督促用户安装燃气泄漏报警器；严厉打击非法储存、运输瓶装液化气行为；开展燃气安全宣传教育，引导用户规范使用燃气设施；建立燃气泄漏应急处置机制，确保及时响应和处置。

（六）建筑施工领域。部分工地为赶工期忽视安全措施，高处作业、临时用电、脚手架搭建不规范，易发生坍塌、触电等事故；深基坑、高边坡未按规范支护，存在滑坡风险；雨季施工可能导致基坑积水、设备漏电。要加强对施工现场的安全监管，严格查处违规作业行为；督促企业落实领导带班制度，加强对高处作业、临时用电等危险环节的管控；对深基坑、高边坡进行专项检查，确保支护措施到位；制定雨季施工应急预案，做好排水和防漏电措施。

（七）危险化学品领域。部分企业“假日综合征”导致安全管理松懈，动火、有限空间作业等危险操作监管缺失；危化品运输车辆增多，高温天气下易发生泄漏、爆炸等事故；储存场所通风不良，可能导致有毒气体聚集。要加强对危化品企业的安全检查，严格审批动火、有限空间作业；督促企业做好设施设备维护保养，落实高温天气防暑降温措施；加强危化品运输车辆监管，确保运输过程安全；完善应急预案，配备应急救援装备。

（八）矿山领域。井下作业通风系统故障可能导致瓦斯积聚；

顶板支护不规范易发生坍塌事故；汛期可能引发透水、尾矿库溃坝等灾害；长期停产矿山安全管理松懈，社会人员擅自进入矿区。要督促矿山企业加强井下通风系统维护，定期检测瓦斯浓度；严格执行顶板支护规范，加强对采空区的监测和治理；落实汛期防范措施，暴雨期间主动停产撤人；强化尾矿库安全管理，确保排水系统畅通；加强对停产矿山的巡查，防止非法进入。

（九）工贸行业。机械操作事故频发，设备防护装置缺失或失效；粉尘涉爆企业未落实通风除尘措施，易引发粉尘爆炸；有限空间作业未执行“先通风、再检测、后作业”规定；员工因假期思想松懈，违规操作现象增多。要督促工贸行业企业加强设备维护和隐患排查，确保防护装置完好；粉尘涉爆企业落实通风除尘、防静电等措施，定期清理粉尘；规范有限空间作业流程，配备气体检测报警仪器和应急救援装备；加强员工安全教育培训，严格执行操作规程；合理安排生产计划，避免员工过度疲劳。

三、加强应急值守，提升处置能力

严格执行领导带班和关键岗位 24 小时值班制度，确保信息畅通。值班人员要坚守岗位，认真履行职责，及时掌握安全生产动态，做好值班记录和信息报送工作。一旦发生事故或紧急情况，要立即报告，并迅速启动应急预案，组织力量进行救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失。要结合实际，进一步完善应急预案，细化应急处置措施，确保预案具有针对性和可操作性。加强应急

演练，提高应急队伍的实战能力和应急处置水平，确保在突发情况下能够迅速、有效地开展应急救援工作。要加强应急物资储备管理，确保应急物资种类齐全、数量充足、性能良好。定期对应急物资进行检查和维护，及时补充和更新物资，确保应急物资随时可用。

